

Manchmal ist weniger mehr

Tauschen Sie nur die Spannrolle anstatt des kompletten Riemenspanners

passend für:

AUDI A3 1.6, 1.8, 1.8 T	09.96-05.03
AUDI TT 1.8 T	10.98-02.07
SEAT Alhambra 1.8 T, 2.0i	04.96-
SEAT Arosa 1.4 TDI	01.00-12.04
SEAT Leon 1.6, 1.8, 1.8 T	11.99-09.05
SKODA Fabia I 2.0	12.99-04.07
SKODA Octavia 1.6 - 2.0	09.96-
VOLKSWAGEN Golf IV/Bora 1.6 - 2.0	08.97-05.07
VOLKSWAGEN Lupo 1.4 TDI	01.99-07.05
VOLKSWAGEN New Beetle 1.6 - 2.0	01.98-
VOLKSWAGEN Sharan 1.8 T	01.97-
VOLKSWAGEN Touran 1.6, 2.0	07.03-
VOLKSWAGEN T5 2.0	04.03-

Ausfallgrund für den Riemenspanner 06A 903 315 E ist in den meisten Fällen eine defekte Spannrolle mit der Folge, dass der komplette Riemenspanner ausgetauscht werden muss.

VAICO – die Premium-Alternative zu OE!

Spannrolle

VAICO-NR.: V10-9747

OE: 06A 903 315 E part



Riemenspanner

VAICO-NR.: V10-0553

OE: 06A 903 315 E

