

### ContiTech

#### Kit de correias dentadas CT 979K3 para Ford/Volvo 2,5 litros diversos modelos a partir de 2004

##### Problema:

A polia tensora incluída no kit é diferente da polia utilizada até agora no veículo. (Ajuste do excêntrico com chave sextavada até o ponteiro ficar alinhado)

##### Causa:

Segundo o fabricante, é necessário montar a nova versão em vez da antiga aquando da substituição da correia.

##### Solução:

A nova versão dispõe agora de um pino pré-montado, podendo, por isso, ser montada diretamente. Após a montagem de todos os componentes, basta puxar o pino de segurança e a tensão é automaticamente ajustada.



**Fig. 1**  
**Versão da polia utilizada até agora**



**Fig. 2**  
**Nova versão**