



LuK INFORMACIÓN DE SERVICIO



Volante bimasa para vehículos con embrague doble

En la sustitución se debe tener en cuenta el número de dientes de la corona del motor de arranque

Fabricante: Audi
Seat
ŠKODA
Volkswagen

Caja de cambios: 0AM

Ref. LuK: 415 0509 09
415 0531 09
415 0545 09
415 0626 09

Consultar la asignación actual en el catálogo de piezas

En los vehículos de los fabricantes mencionados, puede haber diferentes volantes motor bimasa en modelos iguales con cajas de cambios de embrague doble secas. Se diferencian por el número de dientes de la corona del motor de arranque.

En la sustitución, por ello, debe determinarse el número de dientes del volante bimasa utilizado. Debe coincidir con el número de dientes de la pieza nueva.



Figura 1: El número de dientes de la corona del motor de arranque de la nueva pieza debe coincidir con la pieza antigua

En el catálogo de recambios se encuentran las indicaciones referentes al número de dientes del volante bimasa afectado para la asignación exacta.

Un volante bimasa con un número de dientes incorrecto puede causar un mal funcionamiento del sistema de arranque.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
Teléfono: +34 91 658 66 86 / Fax: +34 91 658 66 81
www.repxpert.es

SCHAEFFLER
REPXPERT