

>address

Triscan a/s
Engmarken 11
DK-8220 Brabrand

>contact

Phone +45 8622 5811
Telefax +45 8622 5877
VAT no. DK 27 75 59 68

>contact

email auto@triscan.dk
www.triscan.com



Information regarding item 8710 43250 Gas Spring for Kia

Kia is indicating that there are different gas springs on the right and left side of the car, with their own unique item number.

81770F 1000

&

81780F 1000

This is because the original is delivered with brackets that are mounted to the car and these brackets are not interchangeable between the right and left side. These brackets are usually not changed on any other car, and the replacement from Triscan (8710 43250) can simply be mounted on the already existing bracket on the car.

This results in an easier exchange of the gas spring and for a cheaper repair.



>address

Triscan a/s
Engmarken 11
DK-8220 Brabrand

>contact

Phone +45 8622 5811
Telefax +45 8622 5877
VAT no. DK 27 75 59 68

>contact

email auto@triscan.dk
www.triscan.com



Informations concernant l'article 8710 43250 Ressort à gaz pour Kia

Kia indique qu'il y a des ressorts à gaz différents sur le côté droit et gauche de la voiture, avec leur propre numéro d'article.

81770F 1000

&

81780F 1000

Ceci est dû au fait que l'original est livré avec des supports qui sont montés sur la voiture et que ces supports ne sont pas interchangeables entre le côté droit et le côté gauche. Ces supports ne sont généralement pas changés sur d'autres voitures, et la pièce de rechange de Triscan (8710 43250) peut simplement être montée sur le support déjà existant sur la voiture.

Cela facilite le remplacement du ressort à gaz et rend la réparation moins onéreuse.



>address

Triscan a/s
Engmarken 11
DK-8220 Brabrand

>contact

Phone +45 8622 5811
Telefax +45 8622 5877
VAT no. DK 27 75 59 68

>contact

email auto@triscan.dk
www.triscan.com



Información sobre el artículo 8710 43250 Resorte de gas para Kia

Kia está indicando que hay diferentes resortes de gas en el lado derecho e izquierdo del coche, con su propio número de artículo único.

81770F 1000
&
81780F 1000

Esto se debe a que el original se entrega con soportes que se montan en el coche y estos soportes no son intercambiables entre el lado derecho y el izquierdo. Estos soportes no suelen cambiarse en ningún otro coche, y el recambio de Triscan (8710 43250) puede montarse simplemente en el soporte ya existente en el coche.

Esto resulta en un intercambio más fácil del resorte de gas y para una reparación más barata.

