



METHODE DE REPARATION POUR ... KIT D'EMBRAYAGE

Kit d'embrayage pour
PEUGEOT/CITROËN
1.6 HDI*

Référence
828581

SENS DE MONTAGE DU DISQUE SUR LE VOLANT MOTEUR

Le service de support technique Valeo reçoit un certain nombre d'appels et de réclamations concernant le sens de montage du disque d'embrayage du kit 828581.

Lors de l'installation de l'embrayage, il est nécessaire de monter le disque d'embrayage dans le sens préconisé.

Dans le cas contraire, le déport du disque interfère avec les vis de fixation du volant moteur.

Voir photo ci-dessous :

Le sens de montage est marqué sur la friction (**Gearbox side**) côté boîte ou côté long du moyeu vers la boîte.



Coté volant moteur



Coté boîte de vitesses