



METHODE DE REPARATION POUR ...BUTÉE HYDRAULIQUE

Butée hydraulique pour
OPEL*

Référence
810033

PRÉCAUTION DE MONTAGE



IMPÉRATIF :

Le grand circlip ne doit être retiré de la butée hydraulique qu'une fois le montage terminé (voir photo avec flèche ci contre).



Si le circlip de montage est retiré alors que la butée hydraulique n'est pas vissée correctement, elle peut se détacher de son sertissage arrière et provoquer des fuites (photo ci contre).

Dans ce cas la butée hydraulique ne doit plus être montée !

Remarque : Les réclamations correspondant à ce type de dommage, dû à un montage incorrect, ne peuvent pas être acceptées dans le cadre de la garantie.



Documentation technique
valeoservice.fr



Assistance technique
0 810 600 606

Valeo
Service

TRUST THE SPECIALIST

We care
4you