

Technical Bulletin

Projecteur

Type de véhicule

PEUGEOT 508 II

Référence


450958, 450959

COMPATIBILITÉ DES DRIVERS LED

Modification du produit :

Depuis le **29 mars 2020** les projecteurs de la Peugeot 508 II ont été modifiés (connectique du driver LED différente).

Les pièces OES et IAM sont livrées sans le driver LED et cette modification ne permet pas de réutiliser le driver installé sur le phare d'origine.







Ainsi, en fonction de la date de production de la pièce, nous pouvons réutiliser le pilote LED d'origine, ou le client devra acheter le driver modifié qui s'adapte au phare modifié :

Date de production jusqu'au 29/03/2020 : Réutiliser le driver LED d'origine

Production après le 29/03/2020, ajouter le driver modifié :

- Pilote LED gauche : 047655 (convient à la fois pour la conduite à gauche et à droite)
- Pilote LED droit : 047656 (convient à la fois pour la conduite à gauche et à droite)

				Driver Gauche	
Date de production	Référence Valeo	Référence Constructeur	Référence Valeo	Référence Constructeur	
>29.03.2020	450958	16 380 366 80	Utilisez l'ancien Driver	16 380 370 80	
29.03.2020>	450958	16 745 632 80	047655	16 745 629 80	
				Driver Droit	
Date de production	Référence Valeo	Référence Constructeur	Référence Valeo	Référence Constructeur	
>29.03.2020	450959	16 380 365 80	Utilisez l'ancien Driver	16 380 369 80	
29.03.2020>	450959	16 745 634 80	047656	16 745 630 80	

