



INFORMATION

Systeme d'éclairage

Pour

Peugeot
3008 Mk2 & 5008 Mk2
(2016 > ...)

Références

47653
47654

REPLACEMENT DU BALLAST LED




Septembre 2019

PSA demande une modification des projecteurs et une amélioration de l'unité de commande ballast à compter du 24 septembre 2019.

Pour les nouveaux projecteurs (produits après le 24 sept. 2019), la date de production du ballast retiré du projecteur remplacé doit être vérifiée avant montage :

- Ballast fabriqué après le 24 sept. 2019, il peut être monté sur le nouveau projecteur
- Ballast fabriqué avant le 24 sept. 2019, il doit être remplacé par un nouveau ballast (47653 ou 47654).



Le mélange d'anciens ballasts et de nouveaux phares génère une erreur non immobilisante :

**“B11D4
erreur projecteur droite-gauche”**



LIST DE RÉFÉRENCES

		Gauche	Droite
NEW	BALLAST	47653	47654
	# OES	1674018380	1674018680
		Gauche	Droite
		46788	46789
	# OES	1616878580	1616878480
		Gauche	Droite
		46790	46791
	# OES	1616878580	1616878480

LISTE APPLICATIONS COMPLÈTE

CONSTRUCTEUR	MODÈLE	ANNÉE	MOTEURS
Peugeot	3008	07/2016>	All
Peugeot	5008	07/2016>	All