

| Transmission

| Embrayage

| Recommandations de
montage| Rover Metro,
Maestro, Montego

Remplacement du câble d'embrayage à rattrapage automatique pour kits Rover

Problème

L'embrayage patine et provoque une usure prématurée des garnitures de la friction d'embrayage.

Le système de rattrapage d'usure du câble d'embrayage est monté sur les véhicules ci-dessus. Si le rendement du câble se dégrade (début de grippage), le système de rattrapage automatique dans le câble est perturbé, et ne permet plus à la butée de changer de position en fonction de l'usure des garnitures. Cela provoquera un délestage au niveau du mécanisme d'embrayage en particulier au niveau du diaphragme., et le patinage apparaît.

Correction

Remplacez le câble d'embrayage lors du remplacement de l'embrayage

