

| Refroidissement moteur | Radiateur | Identification | Citroën, Ford, Peugeot

Capuchons d'obturation du radiateur

Problème

La hotline technique de Valeo Service reçoit des appels réguliers concernant des radiateurs équipés de sorties de tuyaux supplémentaires par rapport à l'unité de première monte qui a été déposée. En raison de la rationalisation de certaines applications de radiateur, il peut arriver que l'unité soit fournie sans capuchon d'obturation. Dans certains cas, un radiateur peut également être adapté à une application au moyen d'un capuchon d'obturation.

Correction

Voici la liste des quatre capuchons d'obturation disponibles ainsi que leur taille et quantité :

- 819565 diamètre 8 mm
- 819621 diamètre 11 mm
- 819566 diamètre 14 mm
- 819576 diamètre 18 mm
- 820665 diamètre 3/4 po (Ford)



Tous fournis en paquets de dix.

Les capuchons s'ajustent sur les sorties et sont simplement fixés par un collier de serrage de type Jubilee.

Remarque

Certains radiateurs sont à présent fournis avec le capuchon d'obturation déjà monté sur les sorties.

