

| Refroidissement moteur | Radiateur | Avertissement de montage | Vauxhall/Opel

Avertissement de montage

Problème

Le département garantie de Valeo Service a reçu un grand nombre de retours concernant le radiateur Vauxhall Corsa, référence 723825.

Les unités ont été retournées au titre de réclamation sous garantie, faisant état d'une fuite provenant de la partie supérieure du réservoir collecteur gauche (voir image 1), à l'angle du réservoir directement au-dessus du flexible supérieur.




Image 1

Après inspection des pièces retournées, la cause de la fuite a été localisée au niveau d'une petite fissure dans le réservoir collecteur du radiateur, directement sous l'écrou prisonnier du boulon de fixation supérieur du radiateur. Voir l'image 2

*Image 2**Image 2*

Correction

Un examen plus poussé des unités présentant ce problème a identifié la cause de la fuite comme étant due à une anomalie de montage. La fissure du réservoir collecteur a été provoquée par un serrage excessif du boulon de fixation, ce dernier ayant touché le fond et fissuré le radiateur. Ce problème peut également être dû à une longueur de boulon incorrecte. Faites preuve de prudence lors du montage et du serrage du boulon de fixation supérieur dans la traverse de protection, et veillez à utiliser une fixation d'une longueur correcte. Les radiateurs retournés présentant cette anomalie ne sont pas acceptés au titre de réclamation sous garantie.

