

| Systèmes thermiques | Radiateur | Recommandations de montage | BMW Série 3 (E36)

Modification de radiateur BMW E46 pour boîtes de vitesses automatiques et manuelles

Valeo a restructuré la gamme des radiateurs BMW série 3 (E46) de sorte qu'une seule référence (734276) convient pour les véhicules à boîte manuelle et automatique et deux bouchons de vidange sont fournis.

Ces deux bouchons de vidange sont fournis en raison d'une sortie supplémentaire sur le radiateur qui n'est pas nécessaire pour les boîtes de vitesses manuelles.


L'illustration ci-dessous montre les deux bouchons de vidange fournis. La version plus courte est habituellement montée sur le radiateur et la version plus longue est fournie dans un paquet fixé au tuyau d'entrée ou au tuyau de sortie.



1- Pour boîte de vitesses automatique

2- Pour boîte de vitesses manuelle

Quand le bouchon de vidange plus long est monté, la sortie supplémentaire est vide. On peut le voir sur l'image ci-dessous.



Le bouchon de vidange plus long pour la boîte de vitesses manuelle bloque la sortie qui n'est nécessaire que pour la boîte de vitesses automatique



www.valeoservice.com

Valeo Service France

70, rue Pleyel - 93285 Saint-Denis Cedex - France

Tél. : +33 (0)1 49 45 32 32 - Fax : +33 (0)1 49 45 36 59

