

| Systèmes électriques | Pignon | Information générale | VW Transporter T4

Différences visuelles de pignon du VW Transporter T4 (90>94)

Information

Le démarreur **455628 / VS507** est applicable au **VW Transporter T4 90>94**. À l'origine, il a été conçu avec un long arbre de support traversant le pignon. L'unité a été produite par Bosch et la pièce Valeo remise à neuf est fournie avec une bague en bronze phosphoreux qui doit être utilisée pour remplacer celle du carter d'embrayage chaque fois que le démarreur est remplacé. La fonction de la bague est d'empêcher le mouvement latéral de l'arbre de pignon et des dégâts conséquents aux dents du pignon.



Durant la production, Bosch a modifié la conception du démarreur. Au lieu de compter sur le mécanicien pour remplacer la bague en bronze usée, Bosch a intégré au moteur un palier d'arbre de support de pignon interne.



www.valeoservice.com

Valeo Service France

70, rue Pleyel - 93285 Saint-Denis Cedex - France

Tél. : +33 (0)1 49 45 32 32 - Fax : +33 (0)1 49 45 36 59

