

| Systèmes électriques | Alternateur | Recommandations de montage | Ford

Ford Transit / Tourneo Connect - conseil de montage de l'alternateur 440193

Problème

Le département garantie de Valeo a reçu un certain nombre d'alternateurs, n° de référence 440193, avec l'un des supports de fixation cassé. Après inspection de la pièce, il est visible que l'on a essayé de monter l'unité et que le support s'est cassé parce que les procédures de montage correctes n'ont pas été respectées.

Le 440193 est monté sur le Ford Transit/ Tourneo Connect 1.8, modèles essence et diesel, à partir de juin 2002.

Il convient de monter l'alternateur conformément aux procédures du fabricant afin d'éviter d'endommager l'unité. Ceci implique de commencer par fixer le support avant, puis de serrer les supports arrière en séquence jusqu'à l'obtention du couple de serrage spécifié.

Quand on serre les supports arrière en premier, ils subissent une tension excessive pouvant entraîner des défaillances.

Voici une photographie de la référence 440193 avec un support endommagé et la zone de dégâts.



La bague en bronze se règle automatiquement à mesure que l'on serre l'unité



Zone de cassure du support

Il faut serrer ces supports en premier

Le service garantie de Valeo n'accepte pas les retours si l'unité a été endommagée et s'il y a des signes de montage ou de tentatives de montage sur un véhicule.



www.valeoservice.com

Valeo Service France

70, rue Pleyel - 93285 Saint-Denis Cedex - France

Tél. : +33 (0)1 49 45 32 32 - Fax : +33 (0)1 49 45 36 59

