

BUTÉES HYDRAULIQUES (CSC) 830017 ET 830018

DIFFÉRENCE ENTRE LES DEUX BUTÉES

La butée 830017 est équipée d'un capteur pour boîte pilotée (Sans pédale d'embrayage).



La butée 830018 n'a pas ce capteur et équipe donc les véhicules avec boîte mécanique classique.



Le kit d'embrayage 827259 **NE** contient **PAS** de butée hydraulique, il contient un mécanisme, une friction et un roulement pilote.