




Information technique pour ... KIT4P

KIT4P pour
HYUNDAI coupe V6
2.7*

Référence
835052 - 835053


LE DÉMARREUR N'ENTRAÎNE PAS LE MOTEUR

Il existe 2 montages différents de kits 4P utilisant le même ensemble mécanisme et friction :


Kit 835052 montable jusqu' à 03.2003

Kit 835053 montable à partir de 03.2003

La différence se situe sur le volant moteur rigide avec un positionnement de la couronne dentée pour le démarreur différent.



Ci dessus le volant moteur du kit 835052 avec la couronne déportée sur l'arrière (côté fixation vilebrequin).



Ci contre le volant moteur du kit 835053 avec la couronne positionnée au centre. On note ici suite à une mauvaise affectation que les dents du démarreur ont usiné celles de la couronne du volant moteur.



Les périodes de montage données ci dessus sont des dates de fabrication du véhicule. Attention en utilisant les dates de 1ère mise en circulation, aux véhicules ayant fait du stock.

Un démontage préalable de la boîte de vitesse est recommandé.

* Voir liste d'applications complète sur www.valeoservice.fr/fr/techassist



Documentation technique
valeoservice.fr



Assistance technique
0 810 600 606

Valeo
Service

TRUST THE SPECIALIST

We care
4you