


| Transmission | Plateaux de pression | Différences | Citroen Xsara Picasso 1.6 1999>

Les plateaux de pression des deux kits ont des PCD différents


Problème

Sur la Citroën Xsara Picasso 1.6i 1999 > deux embrayages différents peuvent être installés pour ce véhicule.

Les plateaux de pression des deux kits ont des interface de fixations différents. Voici des schémas des deux mécanismes avec dimensions différentes pour les points de fixations



826212



826027

Les mesures ci-dessus sont prises du centre d'un trou de boulon au centre du trou de boulon suivant.

Si l'on a tenté de monter l'un des embrayages ci-dessus et que les trous de boulons ne s'alignent pas, l'autre embrayage ci-dessus est nécessaire.

