


Informations supplémentaires sur les références 732885 et 732886 Peugeot/Citroën

Problème

Le service technique de Valeo reçoit de nombreux appels concernant les références 732885 et 732886 pour signaler que le radiateur ne convient pas à l'application ou est incorrect alors même que le radiateur retiré du véhicule était conforme à l'une de ces références. Le département garantie reçoit également un certain nombre de ces radiateurs en retour pour les mêmes raisons.

Ce bulletin a été publié pour corriger ces problèmes et décrire les éléments à modifier sur ces deux radiateurs en vue du montage.




Technical drawing of 732886

Différences par rapport au radiateur d'origine

Il y a un certain nombre de différences entre ces radiateurs et le radiateur retiré du véhicule. Ces différences peuvent être les suivantes :

- Il y a un orifice pour le contacteur de ventilateur sur le radiateur de remplacement et pas sur le radiateur d'origine.
- La sortie de trop-plein du réservoir d'expansion n'a pas la bonne taille pour pouvoir s'adapter au tuyau.

Dans ces deux kits, un sac supplémentaire de pièces est fourni pour permettre à l'utilisateur final de monter le nouveau radiateur. Une illustration de ce sac figure ci-dessous.



Contents of bag with 732885 and 732886

Que contient le sac ?

Un bouchon d'obturation de 22 mm pour le contacteur de ventilateur, qui peut être vissé dans l'orifice du contacteur de ventilateur s'il n'y a pas de contacteur de ventilateur monté sur le véhicule. Un réducteur de tuyau de trop-plein qui se fixe sur le bout du tuyau pour pouvoir s'adapter au tuyau plus petit du véhicule sans modification supplémentaire.

