

Technical Bulletin

Emetteur

Type de véhicule

Nisan Qashqai

Référence

804809

Informations techniques pour émetteur hydraulique

BRUIT AU NIVEAU DE L'ÉMETTEUR

Le service Garantie Service Valeo a reçu plusieurs réclamations au sujet de l'émetteur hydraulique 804809.

Le conducteur du véhicule entend un **clac au niveau du pédalier** lors de l'appui sur la pédale d'embrayage..

Dans certains cas, après avoir continué de rouler avec le clac, l'incident a même pu aller jusqu'à une **impossibilité de débrayer**.

Après plusieurs analyses sur des véhicules présentant ce symptôme, nous avons pu remarquer un jeu excessif au niveau de la fixation de la tige de l'émetteur.

Ce jeu étant dû à un **mauvais verrouillage de la fixation**, un bon positionnement de la pièce ainsi qu'un verrouillage correct de la fixation ont pu résoudre les incidents.

