



➤ Courroies 5 et 6 PK Micro-V® XF sur moteurs Renault

Marque : RENAULT

Cylindrée : 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 Essence, 1.5 DCi

Code moteur : F4P, F4R, F5R, K4J, K4M, K7J, K7M, K9K

Type moteur :

Châssis :

Certains moteurs Renault nécessitent l'installation d'une **courroie 5PK sur une poulie à 6 gorges**.
Selon les cas, le montage ne s'effectue pas toujours de la même façon.

Voici un aperçu des différentes situations

Sur certains moteurs **1.4 et 1.6 (K4J, K4M, K7J, K7M) avec climatisation**, Renault a changé la courroie **6PK** (Réf. OE 7700101261 - 6PK1750) montée à l'origine, contre une **5PK** (Réf. OE. 7700111671 - 5PK1747).

Il n'est pas rare de trouver sur d'autres moteurs également (**F4P, F4R, F5R, K9K**) une **5PK** montée sur des poulies **6 PK**. (Voir Technical Bulletin N° 13 sur les moteurs 1.5 DCi K9K).

Pour que ces courroies 5PK puissent fonctionner sur des poulies à 6 gorges, il est important de les installer dans les bonnes gorges de la poulie.

En effet, dans certains cas, des courroies Micro-V ont été endommagées, laissant des débris entrer dans la distribution et entraînant à terme des dégâts considérables sur le moteur.

Possibilités

1.4 8V, 1.4 16V, 1.6 8V, 1.6 16V

■ Sans climatisation :

- Pompe de direction assistée entraînée par la courroie : la courroie doit être positionnée sur l'intérieur des poulies (Fig. 1)
- Pompe de direction assistée électrique (non entraînée par la courroie) : la courroie doit être positionnée sur l'extérieur des poulies (Fig. 2)

■ Avec climatisation :

- La courroie doit être positionnée sur l'extérieur des poulies (Fig. 2)



1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 16V Ide

- La courroie doit être positionnée sur l'extérieur des poulies (Fig. 2)

1.5 DCi

- La courroie doit être positionnée sur l'extérieur des poulies (Fig. 2)

Fig. 1





Fig. 2



Nous avons modifié nos recommandations en remplaçant la **6PK1753** par la **5PK1750** en fonction de ces évolutions.

En conséquence, notre kit K036PK1753, présent dans le catalogue 2007, mais pas encore disponible va être renommé **K015PK1750**.

Ce nouveau kit Micro-V® XF sera en stock fin mai.

Nous remettons également à jour notre catalogue en ligne.

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à contacter notre Service Technique au 01 34 47 41 55 ou à consulter notre catalogue en ligne : www.gatesautocat.com