



# febiEXAKT



## Querlenkerlager

### febi Nr. 31253

Vergl. Nr. 1K0 407 183 E

passend für  
**VW Polo (9N), Seat Ibiza (6L), Skoda Fabia (6Y/5J)**



#### >> PROBLEM:

Beim Fahren treten im Bereich der Achsen Klopf- oder Knarrgeräusche auf.

#### >> URSACHE:

Häufig sind die Querlenkerlager vom Fahrzeughersteller viel zu schwach ausgelegt. Zusätzlich verkürzt wird ihre Lebensdauer durch schlechte Straßen- und Witterungsverhältnissen. Die ursprünglich verbaute Version (Vergl. Nr. 6Q0 407 183 A) hatte zwei Gummistegen (Bild 1), die bei ungünstigen Belastungen reißen konnten (Bild 2). Diese Variante ist bei VW ausgemustert und ersetzt worden.

#### >> LÖSUNG:

febi bilstein empfiehlt die Verwendung des neuen Querlenkerlagers febi 31253 (Vergl. Nr. 1K0 407 183 E). Das verstärkte Lager verfügt über vier Gummistege und hält großen Belastungen auch bei schlechten Fahrbahn- und Wetterbedingungen stand (Bild 3).

#### >> ACHTUNG:

Das Querlenkerlager von febi bilstein kann nicht nur in die Konsole der Polo Plattform eingepresst werden, sondern auch in den Lagerbock der Golf 5 Plattform –also beispielsweise in Audi A3 (8P), Seat Altea (5P), Skoda Octavia (1Z) oder VW Golf 5 (1K).

#### >> MONTAGEHINWEIS:

Die Einbaulage des Querlenkerlagers hat sich geändert. Wo früher ein Gummisteg den Einbau vorgab, muss heute eine exakte Einbaulage beachtet werden. Details entnehmen Sie bitte der beiliegenden febi Info.



Defektes Lager



febi Nr. 31253