

Kit de placa conductora para transmisiones automáticas

febi N.º 36542

N.º de comp. 140 270 11 61 S1

Apto para: Mercedes Benz con transmisión automática de cinco marchas.


Los sensores de la placa conductora se pegan entre sí debido a los depósitos de fluidos de la transmisión automática. Ésto da lugar a un mal funcionamiento en el cambio de marchas en la transmisión.



Atención!

Reemplace siempre el enchufe al mismo tiempo que la placa conductora. De lo contrario se pueden producir fugas al exterior desde la placa conductora. Como resultado el aceite puede perforar el sellado y por tanto, puede entrar en la unidad de control de la transmisión a través del cableado y derivar en un daño en la unidad de control.


Por esta razón, febi bilstein suministra el kit completo febi 36542 el cual incluye ambas, la placa conductora febi 32342 y también el enchufe para transmisiones automáticas febi 36332. Esta combinación proporciona una reparación profesional y evita reclamaciones potenciales, lo cual ahorra tiempo y dinero para ambos, taller y cliente.



febi N.º 36542



febi N.º 32342



febi N.º 36332



febi bilstein también suministra la placa conductora y el enchufe separadamente.

Simplemente pregunte por las piezas de repuesto de febi bilstein.

Puede encontrar la gama completa en: www.febi.com