



Soluciones inteligentes para la reparación ¡los profesionales!

febi kit de reparación de rótula 22410

Ref. no. 77 00 430 766 S1

Para Renault Scenic 1 y Megane 1
(diesel y gasolina 2.0l 16V)

!febi bilstein es su socio para la reparación eficiente!

La articulación puede ser reemplazada sin quitar por completo el brazo de control! Sin embargo, los fabricantes de vehículos sólo venden el brazo de control completo, a pesar de que la articulación de rótula se atornilla en la producción y por lo tanto puede ser reemplazada por separado.

febi ofrece la solución adecuada!

El kit de reparación 22410 contiene la articulación de rótula y todos los pernos y tuercas; todos los requisitos de calidad - no es necesario sustituir por completo el grupo de control. Esto también le ahorra dinero al cliente.

¡Atención! Peligro de confusión!

El brazo de control 77 00 430 766 S1 (febi no. 22410) y 77 01 468 883 (febi no. 10640) parecen idénticos a primera vista. **Sin embargo, los diámetros de los orificios de fijación son diferentes!** Los agujeros del brazo control 77 00 430 766 S1 (febi no. 22410) tienen un diámetro de 12 mm. Los agujeros del brazo de control 77 01 468 883 (febi no. 10640) tienen un diámetro de 10mm. Algunos medios de identificación de las partes pueden inducir a equívoco.

La confusión representa un grave riesgo para la seguridad!

Por supuesto, la gama febi también incluye el brazo completo de control febi 19646 y 19647.

Consulte a su distribuidor para piezas de repuesto febi bilstein.

Todo el programa febi bilstein se puede encontrar en www.febi.com

Reparación de rótula
febi kit no. 22410



Brazo de control
febi no. 19647



Brazo de control
febi no. 19646

