



Chose bien connue :
certains boîtiers de thermostats pour Volkswagen en pièces de rechange ont été conçues de telles manières que leurs thermostats ne peuvent plus être fixés avec les anciennes vis. Tout nouveau sur le marché de la rechange indépendante :

Les boîtiers thermostatiques febi inclus les vis adéquates pour des voitures du type VW Polo 2 / Golf 2 / Jetta 2 / Seat Cordoba / Vario, Ibiza

Réf. febi 14506, 22746, 18248 et 18222
Réf. OE. 030 121 117 L, 030 121 117 N,
030 121 117 M, 032 121 121 J
Vis, Réf. febi 23592 / réf. OE. N 906 298 01

Sur les anciennes versions, des douilles en laiton sont emmanchées pour fixer le boîtier. Ces douilles en laiton sont dotées d'un filetage intérieur pour fixer le couvercle sur le thermostat. Ceci signifie donc que les anciennes vis ne peuvent plus être utilisées sur les nouvelles versions.

Les nouvelles versions avec les vis adéquates sont donc uniquement disponibles chez febi. Ainsi le client ne perd plus de temps en devant acheter les deux pièces individuellement et il peut immédiatement commencer avec le montage du boîtier.

Demandez des pièces de rechange febi bilstein à votre partenaire febi !
Vous trouverez toutes les pièces de rechange également sur le site www.febi.com.
Réf. FF1011