

¡Todo lo que necesita para una reparación profesional!

Kit de polea de cigüeñal (TVD)

febi no. 36433

Ref. OE. 0515.V3 S1

**Válido para: Peugeot 407, 4007, 607, 807 /
Citroen C Crosser, C5 II/III, C6,
C8 Motores 2.2 HDi 16V / Mitsubishi
Outlander II / Fiat Ulysse II / Ford Mondeo**



La polea de cigüeñal representada acciona la correa poli-V de las unidades auxiliares. Está conformada en caucho y metal. Con el paso del tiempo los componentes de caucho pueden debilitarse y romperse, lo que conlleva una disminución de la amortiguación causando molestos ruidos y vibraciones durante los cambios de carga.

El anillo magnético exterior de la rueda polar generará una señal de velocidad. La rueda polar es un componente sensible que puede ser dañado durante el desmontaje.



Atención:

febi bilstein recomienda la sustitución de la rueda polar al mismo tiempo que se cambia la polea de cigüeñal. Está preescrito por el fabricante del vehículo. De lo contrario puede ocasionar problemas en el sistema de gestión del motor.

febi bilstein es actualmente el único proveedor del Aftermarket con un Kit (febi no. 36433) en programa, además de la polea de cigüeñal (febi no. 36310), también incluye la rueda polar (febi no. 36070) y el perno requerido. Esta combinación posibilita una reparación profesional y evita posibles quejas. Esto supone un ahorro de costes y tiempo tanto para el garaje como para su cliente.

La polea de cigüeñal y su rueda polar están también disponibles individualmente en febi bilstein

**Simplemente solicite piezas de repuesto de febi bilstein.
Puede encontrar la gama completa en: www.febi.com**

febi no 36310



febi no 36070

