



**Como usted ya sabe:
algunas bridas de agua para VW se suministran
ahora en un modelo cuyos termostatos no se
pueden montar mediante los tornillos antiguos.
Nuevas en el mercado de repuestos:**

Bridas de agua febi con tornillos incluidos, aptas para VW Polo 2 / Golf 2 / Jetta 2 / Seat Cordoba / Vario, Ibiza

n° febi 14506, 22746, 18248 y 18222

n° comparativo 030 121 117 L, 030 121 117 N,
030 121 117 M, 032 121 121 J

Tornillo febi n° 23592 /

n° compartivo N 906 298 01

Los modelos antiguos tienen manguitos de latón metidos a presión para sujetar las bridas. Estos manguitos de latón disponen de una rosca para fijar la tapa al termostato. Esto significa que los tornillos antiguos no son aptos para los modelos nuevos.

Sólo febi suministra los nuevos modelos junto con los tornillos correspondientes. Esto significa que el cliente no tiene que comprar ambas piezas por separado, sino que puede comenzar directamente con el montaje de la brida.

¡Pregunte en su concesionario Febi por piezas de repuesto de Febi Bilstein!
También encontrará todas las piezas de repuesto en www.febi.com.