



Febi Conseil

Réparation à moindre coût

Quand un palier ou la rotule du bras de suspension était cassé sur la Toyota Yaris, il fallait toujours remplacer le bras complet, car seul le bras complet était disponible en tant que pièce de rechange.

febi apporte la solution pour une réparation conforme aux valeurs actuelles :

Tous les composants du bras sont désormais disponibles séparément !

Rotule inférieure - référence febi n° 22911

Support du bras - référence febi n° 23281

Support du bras - référence febi n° 23282

Pour toutes les Toyota Yaris, du 01.99 au 12.03

Voilà de quoi préserver le porte-monnaie de vos clients puisque le remplacement d'un composant individuel est bien moins cher qu'un nouveau bras oscillant transversal complet !

Mais febi a aussi les bras complets dans sa gamme :

Référence febi n° 19987,
référence OE 48068-59035 (Coté droit)

Référence febi n° 19989,
référence OE 48069-59035 (Coté gauche)

Demandez à votre partenaire febi les pièces de rechange de febi bilstein !
Vous trouverez aussi toutes les pièces de rechange sur www.febi.com.

febi n° 23281



febi n° 23282



febi n° 22911



febi n° 19987 coté droit
febi n° 19989 coté gauche