




febi Conseil

Solution intégrale pour le Ford Mondeo 1+2!



À la suite d'une modification apportée par le constructeur dans la fabrication du support des stabilisateurs avant, des problèmes sont survenus lors du montage de ces supports de stabilisateurs (febi 21855). En effet, la forme auparavant semi-circulaire est dorénavant droite, comme la pièce d'origine (voir photo 3 de la coupe du support).


Ce changement de forme oblige donc à remplacer également le collier de serrage (febi 27355). Pour une réparation dans les règles de l'art, il convient de toujours remplacer les supports de stabilisateurs deux par deux.

Rep. Jeu de supports de stabilisateurs avec collier de serrage febi 27400

Ce kit de réparation contient, outre les supports de stabilisateurs avec leur collier de serrage, également les vis de fixation dans une qualité de 10.9.

Vous avez donc tout ce qu'il vous faut à portée de main pour changer les supports de stabilisateurs !

Demandez à votre partenaire febi les pièces de rechange de febi bilstein ! Vous trouverez aussi toutes les pièces de rechange sur www.febi.com.



Rep. Jeu febi No. 27400



Ancien



Ancien

Nouveau



Nouveau

