



Recomendación de febi

Rodamiento de brazo oscilante longitudinal

Atención:

Hasta agosto de 1999 aún se montaron los rodamientos con borde que ya no se tienen que montar. Éstos se han sustituido por rodamientos con ranura.

Aptos para los ejes traseros de las series:

BMW E 36, E 46, X 3

Nº febi 14923

Nº comparativo 33 32 6 770 786

Por favor, tenga en cuenta durante el montaje:

El rodamiento y el ojo del brazo oscilante longitudinal tienen que estar libres de grasa. ¡Todos los cambios se tienen que efectuar por pares!

Tenga en cuenta, además:

Antes del montaje del rodamiento con ranura, marque el centro del ojo del brazo oscilante longitudinal por fuera. Al introducirlo a presión, asegúrese de que la ranura del rodamiento coincide con la marca del brazo oscilante longitudinal, después retraiga el rodamiento hasta la medida de 2,5 mm.

¡Pregunte en su concesionario febi por piezas de repuesto de febi bilstein!
También encontrará todas las piezas de repuesto en www.febi.com.

