



MEYLE N°

514 132 8900/HD

Référence N°

1328 900

Logement boîte de vitesse/ transmission automatique convient pour **Volvo 740, 940**



comme la
version
d'origine

Problème

Usure prématurée de la fixation de la boîte de vitesses

Effet

- Bruits dans l'organe d'entraînement du à une sollicitation vibratoire excessive
- Surcharge de la boîte de vitesse, joint de cardan et différentiel



Solution



Logement en modèle renforcé par un mélange de caoutchouc optimisé et des remplissages à volume donné

Avantage

- Pas de restriction du confort
- Durée de vie plus longue
- Moins d'usure

comme la version d'origine



version MEYLE



MEYLE - Miles in Motion

© MEYLE Products® - Wulf Gaertner Autoparts AG • L13.2008
Merkurring 111 • 22143 Hamburg • Germany
contact@meyle.com • www.meyle.com