



INFORMACIÓN DE SERVICIO



Polea tensora 531 0809 10

Característica especial durante el montaje

Fabricante: Audi, Seat, Škoda, VW

Modelos:

Audi: A1, A3, A4, A5, A6, Q3, Q5, TT

Seat: Altea, Exeo, Ibiza, Leon, Toledo

Škoda: Fabia, Octavia, Rapid, Roomster, Superb, Yeti

VW: Amarok, Beetle, Caddy CC, Crafter, EOS, Golf, Jetta, Passat, Scirocco, Tiguan

Motores: 2.0 TDI

N.º de artículo: 531 0809 10

Referencias originales:

03L 109 243 A

03L 109 243 E




Imagen 1: Polea tensora en estado de suministro

En su estado de suministro (Imagen 1), la polea tensora 531 0809 10 no se encuentra aún en su posición de montaje. La polea tensora debe llevarse antes del montaje a su correcta posición (Imagen 2) mediante la compresión axial.

El montaje se describe en las instrucciones de montaje del envase.

Solo con un correcto montaje de la polea tensora se puede ajustar la correcta pretensión de la correa dentada y, con ello, garantizar los tiempos de control correctos del motor.




Imagen 2: Polea tensora en posición de montaje

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Las piezas de recambio e información técnica se pueden encontrar en www.schaeffler-aftermarket.com o en www.RepXpert.com.

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
Teléfono: +34 91 658 66 84
Fax: +34 91 658 66 81
www.schaeffler-aftermarket.es

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

