

Juego de repuesto de la unidad tensora hidráulica 533 0097 10 y brazo tensor mecánico 533 0015 10 para BMW

Fabricante: BMW

Modelos: E34, E36, E38, E39, E46, E53, E60, E61, E65, E66, E83, Z3, Z4

Motor:

E34	520, 525
E36	320, 323, 325, 328
E38	728
E39	520, 523, 525, 528, 530
E46	320, 323, 325, 328, 330
E53	3.0
E60	520, 525, 530
E61	520, 525, 530
E65	730
E66	730
E83	2.5, 3.0
Z3	2.0, 2.2, 2.8, 3.0
Z4	2.2, 2.5, 3.0

Nº de artículo.: 533 0015 10 (mec.)
533 0097 10 (hidr.)

Referencias originales:

533 0015 10 11 28 1 427 252
11 28 1 735 899
11 28 1 748 832




Fig. 1: 533 0015 10



Fig. 2: 533 0097 10

El brazo tensor mecánico **533 0015 10** se sustituyó en el primer equipamiento por un brazo tensor hidráulico.

El juego de repuesto **533 0097 10** contiene todas las piezas necesarias para la sujeción de la unidad hidráulica y de la polea (ver Fig 3).

Encontrará las instrucciones de montaje correspondientes en el embalaje.



Fig. 3: Suministro 533 0097 10



¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Encontrará los recambios correspondientes en nuestro catálogo on-line en www.schaeffler-aftermarket.es o en www.repxpert.com.

Situación 08.2009 (sustituido 06/2008)
INA 0022

Salvo modificaciones técnicas

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Para más información:

Schaeffler Iberia, S.L.
Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte
E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España
Teléfono: 902 111 115 | Fax: 91 654 27 61
www.Schaeffler-Aftermarket.es

