

# REMÈDE CONTRE LES BRUITS PROVENANT DU SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT DES ACCESSOIRES PÉRIPHÉRIQUES

INFORMATION TECHNIQUE N° 1108

## CONSTRUCTEURS / MODÈLES:

Astra H, Signum, Vectra C, Zafira B

## MOTEURS CONCERNÉS:

Z18XER

## ARTICLES CONCERNÉS:

| RUVILLE-N°. | OE-N°.        |
|-------------|---------------|
| 55379       | Opel: 1204484 |


### REMARQUE IMPORTANTE:

recommande de remplacer la poulie rigide par la poulie à roue libre d'alternateur réf. 55379 sur les véhicules concernés. **Attention:** Suivre impérativement les instructions de montage!

Consulter les précisions du fabricant du véhicule!

Le mouvement fortement dynamique de la courroie poly V peut engendrer d'importants bruits dans les véhicules mentionnés ci-dessus équipés d'un arbre d'alternateur avec poulie rigide.

Pour remédier à ce problème technique, RUVILLE propose une poulie à roue libre d'alternateur pour ces véhicules : en permettant de diminuer les charges dynamiques au sein du système d'entraînement des accessoires périphériques, cette poulie empêche la formation de bruits.



**Photo 1:** Remplacement de la poulie rigide par une poulie à roue libre d'alternateur



**Photo 2:** Poulie à roue libre d'alternateur 55379



### INFORMATION

Vous trouverez les pièces de rechange correspondantes sur notre catalogue en ligne [www.ruville.de](http://www.ruville.de). S'il est fait mention des références des pièces de rechange du constructeur, ce n'est qu'à titre comparatif.