

### ContiTech

#### Kit de correa de distribución CT1088K3 para Audi, Seat, VW; varios VW 2.0TFSI (S3, Cupra, GTI, R)

##### Problema:

En el kit se incluyen dos tuercas M8 x 1,25 de diseño similar. V31249 y V31211 (tuerca con collar).

##### Causa:

De fábrica se utilizan varios diseños, dependiendo del fabricante y del año de fabricación (N01100845: tuerca hexagonal o N10609203: tuerca con collar).

##### Solución:

Para la variante **sin** la tuerca con collar debe reutilizarse en el vehículo la arandela existente N01155813 (8,4 x 15 x 1,6).

Fig. 1  
Tuercas suministradas  
en Kit CT1088K3

