

DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
Restriction du fabricant	BENDIX
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	11
Diamètre de piston [mm]	48

PHOTOS


DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 Montage des étriers de frein**

APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
33 (905) - 1.2 (905.A)	68 ch	06.1983 > 01.1986
33 (905) - 1.3	79 ch	05.1983 > 01.1986
33 (905) - 1.3 (905.A1A/C/D/F/H)	86 ch	10.1984 > 01.1986
33 (905) - 1.3 (905.A1B, 905.A1C, 905.A1G)	75 ch	06.1983 > 01.1986
33 (905) - 1.3 i.e.	90 ch	05.1983 > 01.1986
33 (905) - 1.5	95 ch	05.1983 > 01.1986
33 (905) - 1.5 (905.A2)	102 ch	07.1986 > 12.1989
33 (905) - 1.5 (905.A2A)	84 ch	06.1983 > 12.1985
33 (905) - 1.5 (905.A2G)	90 ch	06.1983 > 01.1986
33 (905) - 1.5 4x4 (905.A2)	84 ch	11.1983 > 12.1984
	102 ch	07.1986 > 12.1989
33 (905) - 1.5 4x4 (905.A2A)	95 ch	01.1984 > 01.1986
33 (905) - 1.5 4x4 (905.A2F)	90 ch	01.1985 > 01.1986
33 (905) - 1.5 4x4 (905.A2M, 905.A2T)	105 ch	09.1986 > 12.1989
33 (905) - 1.5 QV (905.A2N, 905.A2V)	105 ch	06.1984 > 12.1989
33 (905) - 1.7	118 ch	01.1986 > 12.1989
	129 ch	01.1986 > 12.1989
33 (905) - 1.8 TD	73 ch	01.1986 > 06.1990
33 Sportwagon (905A) - 1.4	90 ch	01.1984 > 12.1988
33 Sportwagon (905A) - 1.5	90 ch	09.1984 > 12.1986
	95 ch	09.1984 > 12.1987
33 Sportwagon (905A) - 1.5 4x4	95 ch	09.1984 > 12.1987
33 Sportwagon (905A) - 1.5 4x4 (905.A2B, 905.A2C)	90 ch	09.1984 > 12.1986
33 Sportwagon (905A) - 1.8 TD	84 ch	01.1986 > 12.1989
33 Sportwagon (907B) - 1.4 i.e.	88 ch	06.1991 > 09.1994
	90 ch	06.1991 > 09.1994
33 Sportwagon (907B) - 1.7 i.e. (907.B1A)	105 ch	04.1992 > 09.1994
ARNA (920) - 1.2	63 ch	03.1983 > 12.1986
ARNA (920) - 1.2 (920.AA)	60 ch	01.1985 > 01.1986
ARNA (920) - 1.2 (920.AB, 920.AC)	68 ch	01.1985 > 01.1986

ALFA ROMEO		
ARNA (920) - 1.3	79 ch	01.1985 > 01.1986
ARNA (920) - 1.3 TI (920.A1B)	86 ch	05.1983 > 01.1986
ARNA (920) - 1.5	95 ch	01.1985 > 01.1986

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.