

DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
Restriction du fabricant	LUCAS
	Etrier flottant
	Etrier de frein (2 pistons)
Épaisseur du disque de frein [mm]	22
Diamètre de piston [mm]	57


PHOTOS

DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 Montage des étriers de frein**

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ		
CLASSE E (95-03) (W210) - E420 4.2 (210.072)	279 ch	01.1996 > 06.1997
CLASSE E (95-03) (W210) - E430 4.3 (210.070)	279 ch	06.1997 > 03.2002
CLASSE E (95-03) (W210) - E430 4.3 4-matic (210.083)	279 ch	05.1999 > 03.2002
CLASSE E (96-03) Break (S210) - E420 4.2 T (210.272)	279 ch	06.1996 > 06.1997
CLASSE E (96-03) Break (S210) - E430 4.3 T (210.270)	279 ch	06.1997 > 03.2003
CLASSE E (96-03) Break (S210) - E430 4.3 T 4-matic (210.283)	279 ch	05.1999 > 03.2003
CLASSE E (03-09) (W211) - E280 3.0 4-matic (211.092)	231 ch	01.2006 >
CLASSE E (03-09) (W211) - E280 3.0 CDI 4-matic	190 ch	03.2005 >
CLASSE E (03-09) (W211) - E320 3.0 CDI 4-matic	224 ch	03.2005 >
CLASSE E (03-09) (W211) - E350 3.5 4-matic (211.087)	272 ch	03.2005 >
CLASSE E (03-09) (W211) - E500 5.0 4-matic (211.083)	306 ch	10.2003 >
CLASSE E (03-09) Break (S211) - E280 3.0 T 4-matic (211.292)	231 ch	03.2005 >
CLASSE E (03-09) Break (S211) - E280 3.0 T CDI 4-matic	190 ch	03.2005 >
CLASSE E (03-09) Break (S211) - E320 3.0 T CDI 4-matic	224 ch	03.2005 >
CLASSE E (03-09) Break (S211) - E350 3.5 T 4-matic (211.287)	272 ch	03.2005 >
CLASSE E (03-09) Break (S211) - E500 5.0 T 4-matic (211.283)	306 ch	10.2003 >
CLASSE S (99-06) (W220) - S430 4.3 4-matic (220.083, 220.183)	279 ch	09.2002 > 08.2005
CLASSE S (99-06) (W220) - S500 5.0 4-matic (220.084, 220.184)	306 ch	09.2002 > 08.2005
CLK (96-03) (C208) - 430 (208.370)	279 ch	07.1998 > 06.2002
CLK (96-03) Cabriolet (A208) - 430 (208.470)	279 ch	09.1998 > 03.2002
SLK (96-04) (R170) - 32 AMG Kompressor (170.466)	354 ch	03.2001 > 04.2004

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.