


DONNEES TECHNIQUES

Alternator Charge Current [A]	70
Vehicle Main Current	for vehicles with 12V main current
Type de poulie	V
Clamp	M6 B+
Plug Type ID	PLUG300
	Supplied with vacuum pump
	Part number without pump : 030102

PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-07

1. La sortie "L" doit recevoir du courant. Dans le cas contraire, ce courant provient de la sortie "BAT" (Batterie) ou de la sortie "S".
Un manque de courant à la sortie "L" peut provoquer ce qui suit :
* Aucun allumage, le démarreur ne fonctionne pas.
* Charge de l'alternateur non optimale.
* Ne s'abandonne pas, sauf si le moteur arrive au nombre de tours voulu.
* Le moteur s'arrête quand l'alternateur commence à charger.
 2. La sortie "S" doit recevoir du courant de la batterie. La batterie fournit immédiatement le courant qui sera ensuite distribué.
* Un manque de courant à cette sortie peut provoquer ce qui suit :
* Démarrage de charge non.
 3. La sortie "BAT" doit recevoir du courant de la batterie. Cette batterie fournit immédiatement le courant qui sera ensuite distribué.
* Un manque de courant à cette sortie peut causer ce qui suit :
* Aucune charge, le démarreur ne fonctionne pas.
* Démarrage de charge non.
 4. Le manque des problèmes de l'alternateur sont causés par des défauts d'installation ou d'entretien, des courants trop élevés, une mauvaise isolation, des fils connectés au moteur, un mauvais contact dans la connexion, ainsi qu'une mauvaise terre qui doit être raccordée à l'alternateur.
- Contrôlez ces situations afin d'éviter de nouveaux problèmes!




Bornes	
L	Trio (Lamp)
S	Sense (+)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

NISSAN		
ALMERA (95-00) (N15) - 2.0 D	75 ch	11.1995 > 07.2000
ALMERA (95-00) Hatchback (N15) - 2.0 D	75 ch	11.1995 > 03.2000
PRIMERA (90-95) (P10) - 2.0 D	75 ch	01.1991 > 01.1996
PRIMERA (90-95) Break (W10) - 2.0 D	75 ch	07.1990 > 12.1995
PRIMERA (90-96) Hatchback (P10) - 2.0 D	75 ch	01.1991 > 01.1996
SUNNY (90-95) (N14) - 2.0 D	75 ch	10.1990 > 05.1995
SUNNY (90-95) Hatchback (N14) - 2.0 D	75 ch	10.1990 > 05.1995
SUNNY (90-95) Liftback (N14) - 2.0 D	75 ch	10.1990 > 05.1995
SUNNY (90-95) Break (Y10) - 2.0 D	75 ch	06.1991 > 03.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.