

DONNEES TECHNIQUES

Vehicle Main Current	for vehicles with 12V main current
Rated Power [kW]	2.2
Number of Teeth	11T
Rotation Direction	Clockwise rotation
G/R Reducer	With integrated G/R reducer
Number of mounting bores	3
Plug Type ID	SOL45

PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-04

ATTENTION, !! BAGUE DE CENTRAGE !!

Ce démarreur doit être installé impérativement avec 1 bague de centrage.

Vérifiez sa position sur l'ancien démarreur au moment du démontage.

Il se peut aussi qu'elle reste collée dans le carter du bloc moteur.

IL NE FAUT SURTOUT PAS TENTER D'INSTALLER LE DEMARREUR AVEC 2 BAGUES



BULLETIN TECHNIQUE TB-06


Ce démarreur est susceptible de rester « collé », (pignon / volant moteur) provoquant sa destruction complète (centrifugage, brûlure complète, éclatement). Contrôlez la vieille matière au niveau de l'usure du pignon (voir dessin). La cause de ce problème est souvent due à un défaut de la cité de contact, à un problème de manque de courant et/ou au relais qui reste collé. Contrôlez et remplacez celui-ci en cas de doute.

Les carcasses retournées dans cet état ne seront pas acceptées et ne pourront faire l'objet de demande de garantie!

This startermotor is prone to being held in mesh with the engine running, causing it to burn out. Check the old unit removed for pinion damage (see picture)

The causing of this problem is often caused by a sticking ignition switch or a sticking relay, replace if in doubt!

Old core returned in this condition will not be accepted, nor will a warranty claim !




DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
33 (905) - 1.8 TD	73 ch	01.1986 > 06.1990
33 Sportwagon (905A) - 1.8 TD	84 ch	01.1986 > 12.1989
155 (167) - 2.5 TD (167.A1A)	125 ch	04.1993 > 12.1997
164 (164) - 2.5 TD (164.A1A)	114 ch	06.1987 > 09.1992
164 (164) - 2.5 TD (164.K2A, 164.K2B)	125 ch	09.1992 > 09.1998
CHRYSLER		
VOYAGER (90-95) (AS, ES) - 2.5 TD	118 ch	01.1992 > 09.1995
VOYAGER (95-01) (GS, NS) - 2.5 TD	116 ch	01.1995 > 03.2001
DODGE		
CARAVAN II - 2.5 TD	116 ch	01.1995 > 03.2001
JEEP		
CHEROKEE (84-01) (XJ) - 2.5 4x4	121 ch	10.1995 >
CHEROKEE (84-01) (XJ) - 2.5 TD 4x4	116 ch	01.1988 >
GRAND CHEROKEE (93-98) (ZJ) - 2.5 TD (Z)	115 ch	10.1995 > 04.1999
ROVER		
800 (XS) - 825 D/SD (XS)	118 ch	01.1990 > 02.1999
800 Coupe - 825 SD	118 ch	09.1993 > 02.1999
800 Hatchback (XS) - 825 D/SD (XS)	118 ch	01.1992 > 02.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.