

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------|---|
| Vehicle Main Current | for vehicles with 12V main current |
| Rated Power [kW] | 2.5 |
| Number of Teeth | 9T |
| Rotation Direction | Clockwise rotation |
| G/R Reducer | With integrated G/R reducer |
| Number of mounting bores | 2 |
| Plug Type ID | SOL38 |

PHOTOS




BULLETIN TECHNIQUE TB-06

Ce démarreur est susceptible de rester « collé », (pignon / volant moteur) provoquant sa destruction complète (centrifugage, brûlure complète, éclatement). Contrôlez la vieille matière au niveau de l'usure du pignon (voir dessin). La cause de ce problème est souvent due à un défaut de la clé de contact, à un problème de manque de courant et/ou au relais qui reste collé. Contrôlez et remplacez celui-ci en cas de doute.

Les carcasses retournées dans cet état ne seront pas acceptées et ne pourront faire l'objet de demande de garantie!

This startermotor is prone to being held in mesh with the engine running, causing it to burn out. Check the old unit removed for pinion damage (see picture). The causing of this problem is often caused by a sticking ignition switch or a sticking relay, replace if in doubt!

Old core returned in this condition will not be accepted, nor will a warranty claim!




DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

| FORD | | |
|---|--------|-------------------|
| MAVERICK (UDS, UNS) - 2.7 TD | 100 ch | 02.1993 > 08.1996 |
| NISSAN | | |
| NAVARA (85-97) (D21) - 2.7 TD | 99 ch | 09.1987 > 12.1996 |
| NAVARA (97-04)(D22) - 3.2 TD | 103 ch | 01.1997 > 10.2001 |
| PICK UP (85-97) (D21) - 2.5 D | 75 ch | 01.1989 > 02.1998 |
| | 80 ch | 09.1994 > 08.1996 |
| | 83 ch | 04.1996 > 02.1998 |
| PICK UP (85-97) (D21) - 2.5 D 4WD | 75 ch | 03.1986 > 08.1991 |
| | 80 ch | 08.1987 > 02.1998 |
| | 83 ch | 04.1996 > 02.1998 |
| PICK UP (85-97) (D21) - 2.7 D 4WD | 79 ch | 10.1987 > 08.1991 |
| | 99 ch | 08.1987 > 01.1997 |
| PICK UP (97-04) (D22) - 2.5 D | 83 ch | 02.1998 > 07.2002 |
| PICK UP (97-04) (D22) - 2.5 D 4WD | 83 ch | 02.1998 > 07.2002 |
| PICK UP (97-04) (D22) - 2.5 TD 4WD | 103 ch | 05.1998 > 11.2001 |
| PICK UP (97-04) (D22) - 3.2 D 4WD | 103 ch | 12.1998 > 12.2007 |
| TERRANO (85-95) (WD21) - 2.7 TD 4WD | 99 ch | 02.1989 > 02.1996 |
| TERRANO (93-06) (R20) - 2.7 TD 4WD | 101 ch | 05.1996 > 01.2002 |
| TERRANO (93-06) (R20) - 2.7 TDi 4WD | 125 ch | 05.1996 > |
| TRADE Bus - 3.0 TDiC | 106 ch | 06.1996 > 12.1998 |
| TRADE Camionnette - 3.0 D 100 | 106 ch | 06.1996 > 12.1998 |
| TRADE Camionnette - 3.0 TDiC | 106 ch | 06.1996 > 12.1998 |
| TRADE plateau - 3.0 D | 106 ch | 06.1996 > 12.1998 |
| TRADE plateau - 3.0 TDiC | 106 ch | 06.1996 > 12.1998 |
| URVAN (80-88) Bus (E23) - 2.3 D (E23B) | 69 ch | 02.1987 > 11.1988 |
| URVAN (86-97) Bus (E24) - 2.5 D | 80 ch | 05.1989 > 10.1996 |
| URVAN (87-97) Camionnette (E24) - 2.3 D | 69 ch | 01.1988 > 03.1989 |
| URVAN (87-97) Camionnette (E24) - 2.5 D | 80 ch | 12.1988 > 05.1997 |
| NISSAN TRUCKS | | |
| ATLAS Camion plate-forme/Châssis (F22, H40) - 2.3 D | 69 ch | 05.1987 > 12.1989 |
| ATLAS Camion plate-forme/Châssis (F22, H40) - 2.5 D | 75 ch | 06.1989 > 12.1992 |
| ATLEON - 110.35, 120.35 | 106 ch | 09.2000 > 10.2006 |
| ATLEON - 110.56, 120.56 | 106 ch | 09.2000 > |
| CABSTAR - 2,3 | 68 ch | 12.1981 > 06.1992 |
| CABSTAR - 2,5 | 80 ch | 10.1982 > 06.1992 |
| CABSTAR - 2,7 | 90 ch | 02.1983 > 12.1990 |
| CABSTAR E - 110.35 | 106 ch | 10.1998 > 08.2006 |
| CABSTAR E - 110.45 | 106 ch | 10.1998 > 08.2006 |
| CABSTAR E - 120.35, 125.35 | 120 ch | 10.1998 > 08.2006 |
| CABSTAR E - 120.45 | 120 ch | 10.1998 > 08.2006 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.