

Boletín Técnico Blue Print

ADG02342 - Tema - Aplicación del Filtro de Combustible

Kia Carnival 2.9DT (Modelo UP751) y Hyundai Terracan 2.9DT

Fecha de emisión: 01/3/2011

Hemos recibido algunas preguntas en relación a las aplicaciones del Filtro de Combustible ADG02342, utilizado en algunos modelos del Kia Carnival y Hyundai Terracan. Existía la preocupación de que nuestro Filtro no fuera correcto para las aplicaciones mencionadas, ya que es ligeramente diferente al Filtro original; la duda surge debido a que el orificio inferior del Filtro donde se enrosca el Sensor de agua o el tapón de purga es más pequeño imposibilitando el montaje del Sensor.

Nuestra investigación ha demostrado que los fabricantes de Kia y Hyundai han llevado a cabo una modificación en el Filtro de combustible y en el Sensor de agua. Desde el año 2006 aproximadamente, ambas marcas disponen de un nuevo Filtro con orificio de rosca más pequeño para el nuevo Sensor de agua, también con rosca mas pequeña.



ADG02342
Filtro de
Combustible

El Sensor de Agua va instalado aquí

¿Qué significa esto?

El antiguo diseño del Filtro de combustible original con un orificio más grande ha quedado obsoleto.

En la actualidad, Blue Print solo suministra el Filtro **ADG02342** siguiendo el nuevo concepto de equipamiento original.

Por ello, si el Filtro de combustible con el que está equipado el vehículo tiene un orificio para el sensor o de purga más grande, deberá comprar el nuevo Sensor de agua en las tiendas de suministro de equipamiento original.

El orificio del sensor del Filtro ADG02342 mide **M8x1.25**.

- Referencia original del nuevo Sensor de agua de Kia = **0K52A-23-430**
- Referencia original del nuevo Sensor de agua de Hyundai = **31396-H1950**



Sensor de agua de Kia - **0K52A-23-430**

Aviso: Toda la información técnica esta siendo ofrecida como apoyo. Automotive Distributors Ltd recomienda que el mantenimiento y el diagnóstico de los vehículos sean siempre realizados por profesionales con experiencia, utilizando las herramientas adecuadas de un modo seguro. Automotive Distributors Ltd y sus clientes no pueden ser responsables por los errores o mala interpretación de los consejos técnicos referidos arriba. las imágenes cedidas son meramente ilustrativas y pueden no representar los productos o vehículos descritos.

Servicio de atención telefónica: 91 743 34 20

