

Boletim Técnico Blue Print

Bomba Principal de Embraiagem ADH23414

Data: 01/04/2007

Guia de Aplicação

Honda Accord 7/98 > 3/03

A empresa Honda sofreu um problema de fornecimento da bomba principal de embraiagem, com as primeiras especificações britânicas, montadas em alguns modelos do Honda Accord de 1998 a 2003.

A bomba principal de embraiagem montada na linha de montagem foi descontinuada e não se encontra disponível como peça de reposição.



A solução encontrada pela Honda foi fornecer o modelo mais actual da bomba principal de embraiagem para reposição. Isto significa que todos os outros componentes do sistema de embraiagem (tubos, bomba secundária, etc.) também têm que ser substituídos, para permitir a montagem da bomba principal de embraiagem actualmente comercializada. Isto quer dizer que os clientes têm que comprar as peças extra para que o veículo possa circular.

A referência ADH23414 para além de ser catalogada para o modelo mais recente, é também catalogado para o mais antigo, pelos motivos acima referidos.

Devido a esta situação, os clientes terão que obter a tubagem compatível num revendedor Honda. Já a bomba auxiliar de embraiagem está disponível no catálogo Blue Print - Referência **ADH23607**.

Aviso: Toda a informação técnica é cedida com as melhores intenções. Automotive Distributors Ltd recomenda que a manutenção e diagnóstico dos veículos sejam sempre realizados por profissionais experientes, usando as ferramentas apropriadas, de modo seguro numa oficina. Automotive Distributors Ltd e os seus clientes não podem ser responsabilizados pelos erros ou má interpretação dos conselhos técnicos acima referidos. As imagens cedidas são meramente ilustrativas e podem não representar os produtos ou veículos descritos.

Centro de Suporte e Informação: 219 663 720

