

Consejos Blue Print

Cilindro principal del embrague

Referencias aplicables: ADH23414, ADH23607

Aplicaciones: Honda Accord 7/98 > 3/03

Fecha de emisión: 01/04/2007

Guía de aplicación

Honda Accord 7/98 > 3/03

Hemos sabido que Honda ha sufrido un problema de suministro con la bomba de embrague instalado en algunos de los primeros modelos fabricados entre 1998 y 2003 del Honda Accord para el Reino Unido.

Se ha suspendido la fabricación de la bomba de embrague que se instaló en la cadena de producción y ya no se encuentra disponible como pieza de recambio.

La solución de Honda para este problema es suministrar como recambio el modelo posterior de la bomba de embrague, pero esto significa que las otras partes del sistema operativo del embrague (conector de embrague, bombín de embrague, etc.) también deben ser reemplazadas para poder ajustar ese modelo. Esto significa que los clientes tienen que comprar partes adicionales para que el vehículo vuelva a funcionar.

El número de pieza **ADH23414** de Blue Print corresponde también al último diseño de la pieza puesto que el fabricante ya no produce el diseño anterior.

Debido a esta cuestión, los clientes tendrán que obtener el conducto compatible de un concesionario de Honda. El bombín embrague está disponible en Blue Print – Número de pieza **ADH23607**.



www.blue-print.com/es
Blue Print es una marca de bilstein group

Descargo de responsabilidad: todos los consejos técnicos son proporcionados de buena fe. Ferdinand Bilstein UK Ltd. siempre recomienda que el mantenimiento y el diagnóstico del vehículo debe encargarse a profesionales, los cuales trabajan en un taller y utilizan las herramientas adecuadas de una manera segura. Ferdinand Bilstein UK Ltd. y sus clientes no asumirán ninguna responsabilidad en cuanto a la corrección o a la interpretación errónea de los consejos técnicos que aparecen más arriba. Las imágenes mostradas se utilizan con fines ilustrativos solamente y no son representativas de los productos o vehículos descritos.