

Blue Print Top Tip

Maître-cylindre d'embrayage

Références applicables: ADH23414, ADH23607

Applications: Honda Accord 7/98 > 3/03

Date d'émission: 01/04/2007

Guide d'application

Honda Accord 7/98 > 3/03

Nous avons été informés que Honda a connu un problème de fourniture du maître-cylindre d'embrayage installé sur certains modèles Honda Accord 1998 à 2003.

Le maître-cylindre d'embrayage installé sur la ligne de production a maintenant été arrêté et n'est pas disponible comme pièce de rechange.

La solution proposée par Honda pour solutionner ce problème consiste à fournir le maître-cylindre d'embrayage ultérieur comme pièce de rechange, mais cela signifie que toutes les autres pièces du système d'actionnement de l'embrayage (conduites d'embrayage, cylindre récepteur d'embrayage, etc.)

doivent également être remplacées pour permettre l'installation du maître-cylindre d'embrayage ultérieur. Les clients doivent donc acheter des pièces supplémentaires pour faire réparer le véhicule



La référence Blue Print **ADH23414** correspond aussi à la conception la plus récente car l'ancienne n'est plus produite par les constructeurs.

Suite à ce problème, les clients devront obtenir les conduites compatibles auprès d'un concessionnaire Honda. Le cylindre récepteur d'embrayage est disponible auprès de Blue Print - Référence **ADH23607**.

Avis de non-responsabilité : Tous les conseils techniques sont offerts en toute bonne foi. Ferdinand Bilstein UK Ltd. recommande toujours que l'entretien et le diagnostic du véhicule soient effectués uniquement par des personnes dotées de l'expérience adéquate qui utilisent les outils adéquats de manière sûre dans un atelier. Ferdinand Bilstein UK Ltd. et ses clients ne peuvent pas être tenus responsables de l'aspect correct ou non des conseils techniques ci-dessus ni de leur mauvaise interprétation. Les images montrées sont fournies à titre d'illustration uniquement et peuvent ne pas être représentatives des produits ou des véhicules décrits.