

Boletín Técnico

Servicio de atención telefónica: 976 582 067

Cambio del kit de embrague del Kia Carnival

Referencias: ADG03035 / ADG03058 / ADG03325

Aplicaciones: Kia Carnival 2.9DT 1999>2006

Fecha de edición: 11/2012

Hemos recibido informes de los problemas con el cambio de marchas en el Kia Carnival 1999 > 2006 2.9DT. Los talleres, comprensiblemente, asumen que el embrague es el culpable y montan un nuevo kit de embrague, sin embargo esto no siempre soluciona el problema.

ADG03325



Horquilla de embrague

Hemos encontrado que la causa del problema puede estar en una fisura en la horquilla de embrague, puesto que la horquilla de este modelo del Carnival se puede fracturar y doblar cuando se cambia el kit lo que puede ocasionar que el vehículo no desembrague correctamente.

Es muy recomendable que la horquilla se cambie durante el proceso de sustitución del embrague. Si no se cambia podría causar problemas y dificultades para cambiar de marcha. Este problema no estaría cubierto por la garantía de Blue Print.



Horquilla Agrietada

Descargo de responsabilidad: todos los consejos técnicos son proporcionados de buena fe. Ferdinand Bilstein UK Ltd. siempre recomienda que el mantenimiento y el diagnóstico del vehículo debe encargarse a profesionales, los cuales trabajan en un taller y utilizan las herramientas adecuadas de una manera segura. Ferdinand Bilstein UK Ltd. y sus clientes no asumirán ninguna responsabilidad en cuanto a la corrección o a la interpretación errónea de los consejos técnicos que aparecen más arriba. Las imágenes mostradas se utilizan con fines ilustrativos solamente y no son representativas de los productos o vehículos descritos.



www.blue-print.com/es
Blue Print es una marca de bilstein group