


047 Montagem das pastilhas do travão associada ao sentido de marcha para Audi

Área de aplicação			
Tipo de veículo	Veículo ligeiro	Modelo	100, 80, 90, A3, A4, A6, TT
Fabricante do automóvel	Audi	Produto	PV pastilhas de disco de travão
Referência	571221, 571921, 571935, 571984, 573037	Tipo de combustível	Diesel, Gasolina



Apresentação do problema	Características de erro
Ruídos excessivos ou vibrações durante a travagem	Desgaste diagonal das pastilhas do travão

Resolução do problema	Dica
As medidas nas pastilhas dos travões (inclinação, chanfro, chapas de isolamento com entalhe em formato de meia-lua) asseguram que, ao travar, a pastilha do travão não é pressionada uniformemente contra o disco do travão. Assim é evitado que a pastilha seja arrastada pelo disco do travão, prevenindo também a formação de ruídos e o desgaste diagonal. As pastilhas do travão de disco em causa estão identificadas por uma marcação na parte traseira da pastilha. Geralmente com uma seta (Figura 1), que indica o sentido de marcha do disco do travão durante a marcha em frente (entrada do disco). As pastilhas do travão associadas ao sentido de marcha estão montadas no travão do eixo dianteiro no Opel (Figura 1), Volvo, VAG etc.	Atenção: Verifique as pastilhas antes de montar quanto às indicações associadas ao sentido de marcha ou chanfro

047 Montagem das pastilhas do travão associada ao sentido de marcha para Audi

As pastilhas do travão de disco 573001 e 571952 (Peugeot e Alfa) estão equipadas, num dos lados, com um chanfro (Figura 2). Durante a montagem das pastilhas do disco do travão, tenha também em atenção o sentido de marcha assinalado do disco do travão na placa traseira da pastilha.