

| Transmission | Embrayage | Modification de la friction | Rover 75, MG ZT

Modification de la friction d'embrayage du kit d'embrayage 826537

L'embrayage d'origine des Rover 75 et MG ZT est équipé de ressorts amortisseurs dans la friction d'embrayage, alors que le kit Valeo 826537 contient une friction sans ressort. Le véhicule étant équipé d'un double volant amortisseur, la présence de ressorts dans la friction n'est pas nécessaire.

Conception d'origine



Nouvelle conception

