



Information technique pour ... RESISTANCE DE PULSEUR

Résistance de pulseur pour
RENAULT*

Référence
509638

PRÉCONISATION LORS DU REMPLACEMENT

Lors de l'installation de cette résistance de pulseur, Valeo recommande de vérifier et de remplacer si nécessaire le faisceau d'alimentation.

Dans certains cas il a été constaté une détérioration du faisceau suite à l'endommagement de la résistance.



Kit de réparation RENAULT Référence OE : 8200729298 (Non fourni par VALEO)

* Voir liste d'applications complète sur www.valeoservice.fr/fr/techassist



Documentation technique
valeoservice.fr



Assistance technique
0 810 600 606

Valeo
Service

TRUST THE SPECIALIST

We care
4you