



Information technique pour ... Butée Hydraulique (CSC)

Butée hydraulique (CSC) pour
LANCIA / FIAT*

Référence
804557, 834105, 834178,
837001, 837010 et 837011

Diamètre de la connexion hydraulique incorrect

Les Véhicules Fiat Bravo, Fiat Stilo et Lancia Delta avec les motorisations 1.6 et 1.9 Diesel Multijet peuvent être équipés de deux butées hydrauliques (CSC) différentes par le constructeur.

La butée hydraulique (CSC) 804557 inclus dans les kits et Fullpack suivants sont munis d'un diamètre d'entrée de 11.1 mm :
834105 / 834178 / 837001 / 837010 / 837011

La butée (CSC) 804557 ne couvrant qu'une des deux versions possibles il convient donc de se référer à la référence OE inscrite sur la butée (CSC) déposée du véhicule.

BUTÉE DE GAUCHE

Référence OE :

55209138
55180328
55184437
552091380

Diam. : 11.1mm

BUTÉE VALEO : 804557



BUTÉE DE DROITE

Référence OE :

55215130

Diam. : 13.3mm

**BUTÉE NON FOURNIE PAR
VALEO**

* Voir liste d'applications complète sur www.valeoservice.fr/fr/techassist



Documentation technique
valeoservice.fr



Assistance technique
0 810 600 606

Valeo
Service

TRUST THE SPECIALIST

We care
4you