

Adhésif de montage de coussinets et roulements**Description**

Colle sans solvant, extrêmement résistante, à faible viscosité, insensible à l'huile et durcissant en anaérobie, basée sur un ester diméthacrylate.

Propriétés

- rigidité élevée
- excellent effet capillaire
- résistant à l'essence et au liquide de frein à température ambiante ainsi qu'à d'autres matières
- durcissement sans apport d'oxygène
- faible viscosité

Données techniques

Plage de température d'utilisation	-60 to + 150 °C
Taille de filet	up to M20
Résistance au cisaillement	20-30 N/mm ² DIN 54452
Classe de résistance	high strength
Couleur/aspect	green
Couple de vissage	39 Nm DIN 54454
Coefficient de frottement du filet	0,17
Stockage	at least 2 years (unopened)
Base	dimethylacrylate ester
Odeur	characteristic
Forme	liquid
Densité	1,08 g/cm ³
Viscosité à 23 °C	200 mPas
Délai de manipulation	3-12 min (active); 12-60 min (passive) min
Résistance fonctionnelle	3 - 5 h
Dureté définitive	9 - 10 h
Durée de conservation minimale en emballage d'origine fermé	24 Monate
Température de stockage recommandée	8 - 21 °C

Champs d'application

Pour coussinets et roulements convient pour la fixation de pièces à assembler coaxiales comme par ex. paliers, coussinets, arbres et moyeux ainsi que pour relier entre eux des couples matière plastique-métal ou caoutchouc-métal ou métal-surfaces de

métal.

Commentaire

En raison des caractéristiques d'anaérobie, la bouteille doit toujours contenir suffisamment d'air. Sinon la colle pourrait durcir trop rapidement. C'est pourquoi la bouteille ne peut être remplie qu'au tiers environ. La quantité correspond cependant toujours aux indications figurant sur le contenant.

Utilisation

Débarrasser les pièces à assembler d'impuretés, comme les films d'huile, saletés, de couches de peinture ou d'autres revêtements, afin de garantir leur fixation optimale. Mouiller les pièces à assembler, puis les assembler.

Pour le temps de durcissement, il faut distinguer les matériaux actifs et passifs. Les matériaux actifs sont en règle générale des métaux ayant une forte teneur en fer ou en cuivre (par ex., fer, acier, cuivre, laiton, bronze). Les matériaux actifs assurent un durcissement rapide. Les matériaux passifs, tels que l'acier (inoxydable) fortement allié, le zinc, l'aluminium ou les matières plastiques durcissent très lentement ou seulement à l'aide d'un activateur.

Conditionnements disponibles

10 g Bouteille plastique	3806 D
50 g Bouteille plastique	3807 D

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

