



➤ K02 / K035468XS pour les moteurs PSA 1.8 et 2.0 16V

Référence Gates : K025468XS / K035468XS

Marque : Citroen / Fiat / Peugeot

Modèle : Evasion, Synergie, XM, Xantia, Xsara, ZX, Ulysse, 306, 406, 605, 806

Moteur : 1.8 16V, 2.0 16V

Code moteur : XU7JP4, XU10J4R, XU10J4RS, RFV

Voici un récapitulatif concernant les kits K025468XS et K035468XS, en fonction des différentes applications.

Le kit K025468XS se monte sur les moteurs PSA **2.0** 16V et comporte le galet tendeur manuel original (OE ref. 082935, 9622574480. Gates réf. T41258). Voir Fig. 1.




Fig. 1 Tendeur manuel (K025468XS)




Fig. 2 Tendeur automatique (K035468XS)

Le kit PowerGrip® K035468XS convient uniquement pour les moteurs PSA **1.8** 16V. Il contient le tendeur automatique (Réf. OE 082969, 9635336880. réf. Gates T43050 – voir Fig. 2) qui remplace maintenant le tendeur manuel initialement utilisé.

Ce remplacement est recommandé et également appliqué par Peugeot/Citroen. Le tendeur manuel ne devrait donc plus être utilisé sur les moteurs 1.8.

Notre kit contient un dépliant qui mentionne sa composition, la liste des applications et une notice d'installation détaillée.

GATES INFOS TECHNIQUE



www.gatesautocat.com / info.france@gates.com


Vous trouverez à la fin de ce bulletin la liste des applications pour les kits K025468XS et K035468XS. Pour des informations détaillées concernant ces applications, merci de consulter le catalogue en ligne ou papier.

Nous nous sommes rendu compte que les schémas de transmission que nous utilisons jusqu'ici étaient erronés : dans les moteurs 2.0 16V, le galet enrouleur devrait être positionné plus bas dans la transmission (voir schéma correct figure 3).

Sur ce moteur 2.0 16V, la tension doit être vérifiée (au moyen du STT-1 Gates) entre la poulie de l'arbre à cames droit et le galet enrouleur (entrer 5468XS-2).

Nous allons modifier en conséquence nos dessins et instructions de montage sur les boîtes des courroies et kits de distribution.

Fig. 3



GATES INFOS TECHNIQUE



www.gatesautocat.com / info.france@gates.com

K025468XS								
CITROEN	Evasion	B	2	XU10J4R	9	1999	10	2002
CITROEN	Synergie	B	2	XU10J4R	9	2000	12	2001
CITROEN	XM	B	2	XU10J4R	8	1994	4	2000
CITROEN	Xantia	B	2	XU10J4R	6	1995	10	2002
CITROEN	Xsara	B	2	XU10J4RS	1	1998	10	2004
CITROEN	Xsara	B	2	XU10J4R	1	1998	8	2000
CITROEN	ZX	B	2	XU10J4RS	9	1996	10	1997
FIAT	Ulysse	B	2	RFV	9	1998	8	2000
PEUGEOT	306	B	2	XU10J4RS	5	1997	5	2001
PEUGEOT	306	B	2	XU10J4R	5	1997	10	2001
PEUGEOT	306 Cabrio	B	2	XU10J4R	5	1997	12	2002
PEUGEOT	406	B	2	XU10J4R	11	1996	8	2000
PEUGEOT	406 Coupe	B	2	XU10J4R	5	1997	12	1999
PEUGEOT	605	B	2	XU10J4R	7	1994	9	1999
PEUGEOT	806	B	2	XU10J4R	10	1998	2	2003

K035468XS								
CITROEN	Xantia	B	1.8	XU7JP4	6	1995	4	2003
CITROEN	Xantia	L	1.8	XU7JP4LPG	1	1998	12	2000
CITROEN	Xsara	B	1.8	XU7JP4	7	1997	8	2000
CITROEN	Xsara Estate/Break	B	1.8	XU7JP4	5	1998	8	2000
CITROEN	ZX	B	1.8	XU7JP4	4	1996	10	1997
PEUGEOT	306	B	1.8	XU7JP4	5	1997	4	2002
PEUGEOT	306 Cabrio	B	1.8	XU7JP4	5	1997	12	2002
PEUGEOT	406	B	1.8	XU7JP4	8	1995	8	2000
PEUGEOT	406 Coupe	B	1.8	XU7JP4	10	1997	3	1999

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à contacter notre Service Technique au 01 34 47 41 55
ou à consulter notre catalogue en ligne : www.gatesautocat.com.



23

Septembre 2008

3/3